

Møtereferat

Møte mellom styret i Storstøllie Vel og Eivind Akervold fra Storstølnatten AS

Tid (dato, fra kl til kl):	2. jan 09	Sted:	Storstøllie, Nord-Aurdal
Innkalt av:	Rune Jensen		
Ordstyrer:	Rune Jensen	Referent:	Rune Jensen
Deltakere:	Geir Kristoffersen, Torstein Berntsen og Eivind Akervold		

Sak	Diskusjon og Konklusjon
1. Generelt	<p>Hensikten med dette møtet mellom styret i Storstøllie Vel og Eivind Akervold (Storstølnatten) var å øke styrets generelle kunnskap om forhold vedrørende hyttefeltet samt å ta opp saker som styret mener må sees nærmere på.</p> <p>Eivind Akervold (EA) orienterte først generelt om de viktigste aktørers rolle ifm utbyggingen av Storstøllie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Storstølnatten AS</u>: Det utbyggingsselskapet som har vært ansvarlig for planlegging og utvikling av Storstøllie som hyttefelt. • <u>Fjellendin AS</u>: Infrastrukturselskap som har vært ansvarlig for utbygging av vann og kloakk. <p>Entreprenører som er benyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kroon Maskin</u> v/Harald Hagaseth, tlf 91390876: Bygging av vei, vann og avløp. De har også lagt ledningsnett og koblingsbokser for TV og Internett. • <u>Eidsiva</u>: Tjenester og "pakker" for TV og Internett, v/Erling Aronsveen, tlf 62561000, E-mail: mailto:erling.aronsveen@eidsiva.net Feilmelding og andre henvendelser v/ Eidsiva, tlf 03370 • Valdres Energiverk: Leverandør av elektrisitet, tlf 61366000.
2. Vei og vedlikeholds-utgifter	<p>Styret er bekymret for eventuelt tidlige vedlikeholdskostnader for veinettet som følge av utbygging av nye tomter med tilhørende massetransport ut og inn av vellet.</p> <p>I følge EA er veinettet i den tilstand det skal være sett fra utbyggers side. Dette er konstatert gjennom ferdigbefaring mellom utbygger og Kroon maskin (entreprenør for vei, vann og kloakk) hvor representant fra kommunen også deltok. Endelig ferdigrappport er ikke i styrets eie. EA oversender denne.</p> <p>Det er trolig skader på vei med mer som følge av utbyggingen som har foregått sist høst. Styret vil foreta en befaring til sommeren for å bringe status for hele veinettet på det rene. Vellet er fra dd ansvarlig for vedlikeholdsutgifter med mindre veiene er påført skade/stor slitasje ifm utbygging.</p> <p>Det er enighet om at det er et felles ansvar at utbygger og vellet skal påtale skader og større slitasje på veier som følge av anleggsvirksomhet. Entreprenør og den som bygger må holdes ansvarlig for at evt skader bringes i orden.</p> <p>Konklusjon: Styret fortar befaring etter snøen er gått og sammenholder faktisk tilstand med rapport fra ferdigbefaring. Uregelmessigheter som ikke har oppstått som følge av naturlig slitasje vil bli påtalt.</p>

Sak	Diskusjon og Konklusjon
<p>3. Vann</p>	<p>Styret har mottatt flere rapporter på lavt vanntrykk og uforholdmessig mye luft i rørene etter at vannet har vært borte. Lavt trykk synes å være mest fremtredende for de hyttene som ligger høyest.</p> <p>Akervold redegjorde for historikk og fakta vedrørende vanntilførsel. Storstølnatten AS hadde ansvaret for å bygge ut ledningsnett i Storstøllie. Vann til Storstøllie leveres av Freningen vannverk. Deler av ledningsnett opp til Storstøllie tåler mindre trykk enn det som ligger i hyttefeltet. Kommunen eier og er ansvarlig for hovedvannledningen. Vellet er ansvarlig for forgreingsnett fra hovedvannledningen til tomtegrensene.</p> <p>Konklusjon: EA vil besørge trykktesting for enkelte hytter. Han vil i tillegg vurdere anskaffelse av tilbakefallsventiler, herunder plassering av disse for å minimere problemene etter evt vannutkoblinger.</p>
<p>4. Signal-anlegg for TV og Internett</p>	<p>Styret har fått tilbakemeldinger på at det er store problemer med Internett forbindelsen i feltet. Bredbånd virker ikke etter intensjonen. EA vil ta dette opp med Eidsiva som leverer både TV og Internett.</p> <p>Det er tidligere meldt om problemer med TV og antall kanaler. Dette synes nå å være brakt i orden. Etter det styret kjenner til var det for en tid tilbake innbrudd på stedet parabolanlegget er plassert.</p> <p>Konklusjon: EA vil sørge for at manglende internettforbindelse blir tatt opp med Eidsiva.</p>
<p>5. Skiløyper</p>	<p>EA har foretatt tilrettelegging av skiløyper til og gjennom Storstøllie. Løypen gjennom Storstøllie i øst ned mot Storstølvannet er ikke ferdig uthogget. Imidlertid skal det være mulig å kjøre opp skiløype med scooter gjennom feltet når det kommer mer snø. Ved årsskiftet var det ikke tilstrekkelig snø. Det samme gjelder uthogd løype mellom riggplassen til Kroon og Freningen-løypa (går på vestsiden av veien til øvre Storstøllie).</p> <p>Konklusjon: EA vil fullføre tilrettelegging av skiløype gjennom Storstøllie mot "Trefallsbakken" sørøst for Storstøllie. Han vil i tillegg forhøre seg med Løypelaget om de kan kjøre løype med det første.</p>
<p>6. Avslutning</p>	<p>Styret takker Eivind for et konstruktivt og informativt møte og imøteser tilbakemeldinger på de forhold som er nevnt ovenfor.</p>
<p>Observatører:</p>	
<p>Sted og dato:</p>	<p>Oslo, 11. jan 09.</p>
<p>Signatur:</p>	<p>Rune Jensen (sign)</p>